


～エアコン用オイルミスト対策フィルタ～

# オイルダブルガード™

従来品よりも粒子捕集率アップ、エアコンメンテ費用も削減!!

厨房用エアコン



天井用エアコン



- フィルタにオイルが付着して、フィルタ交換が面倒。
- オイルミストの粒子捕集率を上げて、エアコン内部の汚れを防ぎたい。

**お悩みを解決!**

## ここが新しい!

1. 親油性の繊維状フェルトをろ材に採用。オイルミストの粒子捕集率は、従来品よりも効率:12%アップ(当社比)
2. エアコン内部の油による汚れを低減でき、エアコンのメンテナンス\*費用を削減できます。
3. フィルタ上流側(吸込み側)を黒色ろ材とすることで、油汚れによる見た目の不快感がありません。
4. フィルタ下流側を白色ろ材とすることで、定期的にフィルタの汚れ具合を目視で確認することができます。

\*室内機分解薬品洗浄



## 用途

オイルミストの多い環境でお使いの厨房用エアコン・天井用エアコンで、エアコンのメンテナンス、フィルタ交換にお困りのお客様に最適です。

## 製品仕様例

エアコン種類	フィルタ形式	縦×横×厚さ (mm)	形態	定格風速 (m/s)	初期圧力損失 (Pa)	粒子捕集率*** (%)	梱包数**** (セット)	風量低減率***** (%)
厨房用エアコン	OWC-T-L	385×665×15**	ろ材のみ(交換用)	0.8	18	60	4	-16
	OWC-T-S	385×515×15**	ろ材のみ(交換用)					
天井埋込カセット型 ラウンドフロータイプ	OWC-R-E	533×531×28	ろ材+フィルタフレーム	0.8	18	60	1	-26
	OWC-R-R0	516×516×15**	ろ材のみ(交換用)				4	


※厚さ:ろ材(白・黒)2枚重ねた時の厚さ

※※JIS B 9908(2011)型式3に準拠

※※※ろ材のみ(交換用)は、1箱に1年分のフィルタ(4セット)が梱包されています(フィルタ交換目安は3か月に1回、ろ材の洗浄再生はできません)

※※※※フィルタ取り付けにより風量が低下しますので、リモコンの風量選択を通常より高めてご使用される事を推奨します。

## フィルタ設置例



既存のフィルタ枠に「オイルダブルガード」を設置し、エアコンに取り付けます。  
フィルタ交換時はオイルダブルガードだけを交換します。



既存の粗じんフィルタを取り外し、「フィルタフレーム+オイルダブルガード」を設置します。  
フィルタ交換時はオイルダブルガードだけを交換します。

このカタログに掲載した内容は、予告なしに変更することがあります。

快適環境をクリエイトする

## 日本無機株式会社

本社・東京営業部 〒110-0015 東京都台東区東上野5-1-5(日新上野ビル) TEL:03-6860-7501(代)  
東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-10-19(損保ジャパン仙台KYビル) TEL:022-266-7531(代)  
大阪営業部 〒541-0046 大阪市中央区平野町4-6-16(グロッツ・ベッケルトビル) TEL:06-6201-3751(代)  
中部営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄2-2-17(名古屋情報センタービル) TEL:052-202-9911(代)  
九州営業所 〒810-0041 福岡市中央区大名1-4-1(NDビル) TEL:092-715-1651(代)  
広島出張所 〒730-0051 広島市中区大手町2-8-5(合人社広島大手町ビル) TEL:082-248-3920(代)

<http://www.nipponmuki.co.jp/>

## 販売店